



S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. IASI

str. Carpati, nr 7, Bloc 656, sc.C, ap. 3,
Mobil 0744501892
Tel/Fax 0232/221051, Tel/Fax 0332/440001, Tel. 0332/440002
J 22-414/2001, c.f. R13851874,
cont Trezorerie: RO23TREZ4065069XXX001198 Trezoreria Iasi
cont IBAN: RO79RNCB3200000214830001 BCR Iasi
cont IBAN: RO46BRDE240SV50498212400 BRD Iasi



ANEXA Nr. 2

la Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

OBIECTIVE APLICABILE PENTRU INDICATORII GENERALI DE PERFORMANTA

Indicatorul de performanta (numarul articolului)	Obiectiv
IGP1 -Rezolvarea solicitarilor de acces in vederea racordarii la SD(art.14)	98%
IGP2 -Notificarea consumatorului in legatura cu intreruperile planificate si neplanificate ale serviciului (art.15)	95%
IGP3 -Obligatia OSD de informare a solicitantilor /consumatorilor decurgind din alte reglementari ale ANRE (art.16)	95%
IGP6 -Indicatori de siguranta Procentul anual de conducte supuse controlului { art. 19 alin .(1) lit. (a) } conducte din otel subterane - $x < 0,025$ - $0,025 < x < 0,25$ - $0,25 < x < 1$ - $x > 1$ conducte din otel supraterane conducte din polietilena cu vechime < 2 ani conducte din polietilena cu vechime > 2 ani	Maximum % 100 50 25 8,3 100 50 100
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze , localizate pe un kilometru de retea verificata (art.19 , alin. (1) lit. (b)	0,8 ^(*)
Numarul anual de defecte care genereaza pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea (art.19 , alin. (1) lit. (c)	0,1

(*) In calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate in posturile de reglere-masurare

Nota:

''x'' reprezinta numarul de defecte/kilometru de conducta , constatate in anul anterior celui pentru care se face raportarea.

